



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-21 / Grado B	Date	2023-04-28			
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	2	Model	FC-21 / B	NSN	See data sheet	Doc Version	B			
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
1.0	HW	P-MO8373-001	FC21	Fancoil 21 FC/ Gr B / Conex Izq	1	21 FC - B - L	9161B	0	21 FC - B - L	9161B	-	-		
1.0*	HW	P-MO8373-001	FC21	Fancoil 21 FC/ Gr B / Conex Der	1	21 FC - B - R	9161B	0	21 FC - B - R	9161B	-	-		
1.1	HW	P-MO8373-001	FC21 - 1	Filtros de aire	2	CFW30 / LP316162	9161B	0	-	-	-	-		
1.2	HW	P-MO8373-001	FC21 - 3	Ventilador	1	THLZ 200 T	9161B	0	-	A4662	-	-		
1.2.1	HW	P-MO8373-001	--	SopORTE de pie con rodamiento	2	SY 20 TF/AV228	9161B	0	-	A0045	-	-		
1.2.2	HW	P-MO8373-001	FC21 - 4	Conexión flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-		
1.3	HW	P-MO8373-001	FC21 - 2	Motor Eléctrico	1	90 S - 2	9161B	0	-	02NDK	-	-		
1.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6205 ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
1.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6204 ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
1.4	HW	P-MO8373-001	FC21 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	AV 01 003	9161B	0	-	-	-	-		
1.5	HW	P-MO8373-001	--	Serpentín / Batería Enfriamiento	1	FZ - BEFCO21-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
1.6	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO21-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
1.7	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO21-B-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-		
1.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-		
1.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 21FC- B - L : FCO-ACO2007

* Fancoils con P/N: 21FC- B - R : FCO-ACO2006

b. Equipos tipo 21FC tipo grado B con conexión de agua derecha e izquierda, cuentan con los mismos componentes internos



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-22 / Grado A	Date	2023-04-28			
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	5	Model	FC-22 / A	NSN	See data sheet	Doc Version	B			
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
2.0	HW	P-MO8373-001	FC22	Fancoil 22 FC/ Gr A / Conex Izq	2	22 FC - A - L	9161B	0	22 FC - A - L	9161B	-	-		
2.0*	HW	P-MO8373-001	FC22	Fancoil 22 FC/ Gr A / Conex Der	3	22 FC - A - R	9161B	0	22 FC - A - R	9161B	-	-		
2.1	HW	P-MO8373-001	FC22 - 1	Filtros de aire	2	CFW30 / LP316162	9161B	0	-	-	-	-		
2.2	HW	P-MO8373-001	FC22 - 3	Ventilador	1	TLI 10 - 8 T	9161B	0	-	A4662	-	-		
2.2.1	HW	P-MO8373-001	--	SopORTE de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-		
2.2.2	HW	P-MO8373-001	FC22 - 4	Conexion flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-		
2.2.3	HW	P-MO8373-001		Polea del ventilador	1	L18P 90SP22 1610	9161B	0	-	-	-	-		
2.2.4	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/ventilador	1	1610-20	9161B	0	-	-	-	-		
2.3	HW	P-MO8373-001	FC22 - 2	Motor Electrico	1	L90S - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-		
2.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6205 ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
2.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6204 ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
2.3.3	HW	P-MO8373-001	--	Base tensora	1	AV 03 003	9161B	0	-	252BB	-	-		
2.3.4	HW	P-MO8373-001		Polea del motor	1	2SPZ80 1210 120/19	9161B	0	-	-	-	-		
2.3.5	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/motor	1	1210-24	9161B	0	-	-	-	-		
2.4	HW	P-MO8373-001	FC22 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	SN 45Sh - 139001	9161B	0	-	-	-	-		
2.5	HW	P-MO8373-001	--	Correas trapezoidales	2	XPZ512 ld/3VX203	9161B	0	-	-	-	-		
2.6	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO22-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
2.7	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO22-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
2.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-		
2.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 22FC- A - L : FCO-ACO2028; FCO-ACO2029

* Fancoils con P/N: 22FC- A - R : FCO-ACO1002; FCO-ACO2002; FCO-ACO3003

b. Equipos tipo 22FC tipo grado A con conexión de agua derecha e izquierda, cuentan con los mismos componentes internos



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L		Equipment Description	Fancoil tipo FC-22 / Grado B			Date	2023-04-28
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	6	Model	FC-22 / B		NSN	See data sheet			Doc Version	B
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
3.0	HW	P-MO8373-001	FC22	Fancoil 22 FC/ Gr B / Conex Izq	1	22 FC - B - L	9161B	0	22 FC - B - L	9161B	-	-		
3.0*	HW	P-MO8373-001	FC22	Fancoil 22 FC/ Gr B / Conex Der	5	22 FC - B - R	9161B	0	22 FC - B - R	9161B	-	-		
3.1	HW	P-MO8373-001	FC22 - 1	Filtros de aire	2	CFW30 / LP316162	9161B	0	-	-	-	-		
3.2	HW	P-MO8373-001	FC22 - 3	Ventilador	1	TLI 10 - 8 T	9161B	0	-	A4662	-	-		
3.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 20 TF/AV228	9161B	0	-	A0045	-	-		
3.2.2	HW	P-MO8373-001	FC22 - 4	Conexión flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-		
3.3	HW	P-MO8373-001	FC22 - 2	Motor Electrico	1	L90S - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-		
3.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6205 ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
3.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6204 ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
3.4	HW	P-MO8373-001	FC22 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	AV 01 003	9161B	0	-	-	-	-		
3.5	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO22-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
3.6	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO22-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
3.7	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO22-B-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-		
3.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-		
3.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 22FC- B - L : FCO-ACO2005

* Fancoils con P/N: 22FC- B - R : FCO-ACO2011; FCO-ACO2020; FCO-ACO3005; FCO-ACO4001; FCO-ACO4004

b. Equipos tipo 22FC tipo grado B con conexión de agua derecha e izquierda, cuentan con los mismos componentes internos



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-23 / Grado A				Date	2023-04-28
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	6	Model	FC-23 / A	NSN	See data sheet				Doc Version	B
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	Cl
4.0	HW	P-MO8373-001	FC23	Fancoil 23 FC/ Gr A / Conex Izq	2	23 FC - A - L	9161B	0	23 FC - A - L	9161B	-	-		
4.0*	HW	P-MO8373-001	FC23	Fancoil 23 FC/ Gr A / Conex Der	4	23 FC - A - R	9161B	0	23 FC - A - R	9161B	-	-		
4.1	HW	P-MO8373-001	FC23 - 1	Filtros de aire	2	CFW30 / LP316202	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.2	HW	P-MO8373-001	FC23 - 3	Ventilador	1	TLI 10 - 8 T	9161B	0	-	A4662	-	-	-	-
4.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-	-	-
4.2.2	HW	P-MO8373-001	FC23 - 4	Conexión flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
4.2.3	HW	P-MO8373-001		Polea del ventilador	1	401/35 SPZ 85x2 1610	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.2.4	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/ventilador	1	1610-20	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.3	HW	P-MO8373-001	FC23 - 2	Motor Electrico	1	112M - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-	-	-
4.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6207-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-	-	-
4.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6206-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-	-	-
4.3.3	HW	P-MO8373-001	--	Base tensora	1	AV 03 003	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
4.3.4	HW	P-MO8373-001		Polea del motor	1	2SPZ80 1210 120/19	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.3.5	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/motor	1	1210-24	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.4	HW	P-MO8373-001	FC23 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	SN 45Sh - 139001	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.5	HW	P-MO8373-001	--	Correas trapecoidales	2	XPZ512 Id/3VX203	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.6	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO23-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.7	HW	P-MO8373-001	--	Bandaja de drenaje	1	FZ - BDDFCO23-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-	-	-
4.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 23FC- A - L ; FCO-ACO2016; FCO-ACO4009

* Fancoils con P/N: 23FC- A - R ; FCO-ACO1003; FCO-ACO2021; FCO-ACO2022; FCO-ACO4007

b. Equipos tipo 23FC tipo grado A con conexión de agua derecha e izquierda, cuentan con los mismos componentes internos



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L		Equipment Description	Fancoil tipo FC-23 / Grado B			Date	2023-04-28
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	7	Model	FC-23 / B		NSN	See data sheet			Doc Version	B
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
5.0	HW	P-MO8373-001	FC23	Fancoil 23 FC/ Gr B / Conex Izq	7	23 FC - B - L	9161B	0	23 FC - B - L	9161B	-	-		
5.0*	HW	P-MO8373-001	FC23	Fancoil 23 FC/ Gr B / Conex Der	0	23 FC - B - R	9161B	0	23 FC - B - R	9161B	-	-		
5.1	HW	P-MO8373-001	FC23 - 1	Filtros de aire	2	CFW30 / LP316202	9161B	0	-	-	-	-		
5.2	HW	P-MO8373-001	FC23 - 3	Ventilador	1	TLI 10 -8 T	9161B	0	-	A4662	-	-		
5.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-		
5.2.2	HW	P-MO8373-001	FC23 - 4	Conexion flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-		
5.3	HW	P-MO8373-001	FC23 - 2	Motor Electrico	1	112M - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-		
5.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6207-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
5.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6206-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
5.4	HW	P-MO8373-001	FC23 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	AV 01 003	9161B	0	-	-	-	-		
5.5	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO23-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
5.6	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO23-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
5.7	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO23-B-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-		
5.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-		
5.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 23FC-B-L: FCO-ACO2001; FCO-ACO2004; FCO-ACO2012; FCO-ACO2019; FCO-ACO3002; FCO-ACO3004; FCO-ACO4006.

* Fancoils con P/N: 23FC-B-R: No esta contemplado el suministro de equipos de este modelo



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-24 / Grado A	Date	2023-04-28			
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	6	Model	FC-24 / A	NSN	See data sheet	Doc Version	B			
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
6.0	HW	P-MO8373-001	FC24	Fancoil 24 FC/ Gr A / Conex Izq	3	24 FC - A - L	9161B	0	24 FC - A - L	9161B	-	-	-	-
6.0*	HW	P-MO8373-001	FC24	Fancoil 24 FC/ Gr A / Conex Der	3	24 FC - A - R	9161B	0	24 FC - A - R	9161B	-	-	-	-
6.1	HW	P-MO8373-001	FC24 - 1	Filtros de aire	2	2CFW3#0450055004873309002	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.2	HW	P-MO8373-001	FC24 - 3	Ventilador	1	TLI 10 - 8 T	9161B	0	-	A4662	-	-	-	-
6.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-	-	-
6.2.2	HW	P-MO8373-001	FC24 - 4	Conexión flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
6.2.3	HW	P-MO8373-001		Polea del ventilador	1	2SPZ106 1610 221/18M	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.2.4	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/ventilador	1	PI 1610 25 QI	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.3	HW	P-MO8373-001	FC24 - 2	Motor Electrico	1	112M - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-	-	-
6.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6207-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-	-	-
6.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6206-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-	-	-
6.3.3	HW	P-MO8373-001	--	Base tensora	1	AV 03 003	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
6.3.4	HW	P-MO8373-001		Polea del motor	1	2SPZ80 1210 120/19	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.3.5	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/motor	1	PI 1210 28 QI	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.4	HW	P-MO8373-001	FC24 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	SN 45Sh - 139001	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.5	HW	P-MO8373-001	--	Correas trapecoidales	2	SPZ630 LW	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.6	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO24-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.7	HW	P-MO8373-001	--	Bandaja de drenaje	1	FZ - BDDFCO24-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.8	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO24-A-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
6.9	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843 200	9161B	0	-	-	-	-	-	-
6.10	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 24FC- A - L : FCO-ACO2017; FCO-ACO2027; FCO-ACO3001.

* Fancoils con P/N: 24FC- A - R : FCO-ACO2014; FCO-ACO2015; FCO-ACO2026.

b. Equipos tipo 24FC tipo grado A con conexión de agua derecha e izquierda, cuentan con los mismos componentes internos



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-24 / Grado B	Date	2023-04-28			
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	2	Model	FC-24 / B	NSN	See data sheet	Doc Version	B			
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
7.0	HW	P-MO8373-001	FC24	Fancoil 24 FC/ Gr B / Conex Izq	2	24 FC - B - L	9161B	0	24 FC - B - L	9161B	-	-		
7.0*	HW	P-MO8373-001	FC24	Fancoil 24 FC/ Gr B / Conex Der	0	24 FC - B - R	9161B	0	24 FC - B - R	9161B	-	-		
7.1	HW	P-MO8373-001	FC24 - 1	Filtros de aire	2	2CFW.3#0450055004873309002	9161B	0	-	-	-	-		
7.2	HW	P-MO8373-001	FC24 - 3	Ventilador	1	TLI 10 -8 T	9161B	0	-	A4662	-	-		
7.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-		
7.2.2	HW	P-MO8373-001	FC24 - 4	Conexion flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-		
7.3	HW	P-MO8373-001	FC24 - 2	Motor Electrico	1	112M - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-		
7.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6207-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
7.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6206-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
7.4	HW	P-MO8373-001	FC24 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	AV 01 003	9161B	0	-	-	-	-		
7.5	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO24-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
7.6	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO24-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
7.7	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO24-B-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-		
7.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-		
7.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 24FC- B - L : FCO-ACO2013; FCO-ACO4005.

* Fancoils con P/N: 24FC- B - R : No esta contemplado el suministro de equipos de este modelo



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-25 / Grado A				Date	2023-04-28
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	8	Model	FC-25 / A	NSN	See data sheet				Doc Version	B
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
8.0	HW	P-MO8373-001	FC25	Fancoil 25 FC/ Gr A / Conex Izq	5	25 FC - A - L	9161B	0	25 FC - A - L	9161B	-	-		
8.0*	HW	P-MO8373-001	FC25	Fancoil 25 FC/ Gr A / Conex Der	3	25 FC - A - R	9161B	0	25 FC - A - R	9161B	-	-		
8.1	HW	P-MO8373-001	FC25 - 1	Filtros de aire	2	2CFW3#0475060004873309002	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.2	HW	P-MO8373-001	FC25 - 3	Ventilador	1	TLZ 315	9161B	0	-	A4662	-	-	-	-
8.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-	-	-
8.2.2	HW	P-MO8373-001	FC25 - 4	Conexión flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
8.2.3	HW	P-MO8373-001		Polea del ventilador	1	SPZ 112-2 1610	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.2.4	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/ventilador	1	PI 1610 25 QI	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.3	HW	P-MO8373-001	FC25 - 2	Motor Electrico	1	112M - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-	-	-
8.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6207-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-	-	-
8.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6206-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-	-	-
8.3.3	HW	P-MO8373-001	--	Base tensora	1	AV 03 003	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
8.3.4	HW	P-MO8373-001		Polea del motor	1	2SPZ80 1210 120/19	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.3.5	HW	P-MO8373-001		Taperbush polea/motor	1	PI 1210 28 QI	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.4	HW	P-MO8373-001	FC25 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	SN 45Sh - 139001	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.5	HW	P-MO8373-001	--	Correas trapezoidales	2	SPZx710LW	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.6	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO25-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.7	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO25-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.8	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO25-A-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-	-	-
8.9	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843 200	9161B	0	-	-	-	-	-	-
8.10	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 25FC- A - L : FCO-ACO2010; FCO-ACO2023; FCO-ACO2024; FCO-ACO4003; FCO-ACO4008.

* Fancoils con P/N: 25FC- A - R : FCO-ACO2018; FCO-ACO2025; FCO-ACO2030.

b. Equipos tipo 25FC tipo grado A con conexión de agua derecha e izquierda, cuentan con los mismos componentes internos



LISTADO DE COMPONENTES (EBOM)

EBOM		Ship	F-110	Equipment P.O		Supplier	FRIZONIA S.L	Equipment Description	Fancoil tipo FC-25 / Grado B	Date	2023-04-28			
		Cons No	F-111 to F-115	Number of Installed Equipment	4	Model	FC-25 / B	NSN	See data sheet	Doc Version	B			
Nivel de Configuración	Tipo	General Arrangement Número de Plano	General Arrangement Número de Elemento en el Plano	Descripción	Cantidad	Part Number Suministrador	Código Cage del Suministrador	Índice de Revisiones del Suministrador	Part Number del Fabricante Original	Código Cage del Fabricante Original	Índice de Revisiones del Fabricante Original	Número de Plano del Fabricante Original	Repuestos	CI
9.0	HW	P-MO8373-001	FC25	Fancoil 25 FC/ Gr B / Conex Izq	0	25 FC - B - L	9161B	0	25 FC - B - L	9161B	-	-		
9.0*	HW	P-MO8373-001	FC25	Fancoil 25 FC/ Gr B / Conex Der	4	25 FC - B - R	9161B	0	25 FC - B - R	9161B	-	-		
9.1	HW	P-MO8373-001	FC25 - 1	Filtros de aire	2	2CFW3#0450055004873309002	9161B	0	-	-	-	-		
9.2	HW	P-MO8373-001	FC25 - 3	Ventilador	1	TLZ 315	9161B	0	-	A4662	-	-		
9.2.1	HW	P-MO8373-001	--	Soporte de pie con rodamiento	2	SY 25 TR	9161B	0	-	A0045	-	-		
9.2.2	HW	P-MO8373-001	FC25 - 4	Conexión flexible ventilador	1	CA 09 303	9161B	0	-	252BB	-	-		
9.3	HW	P-MO8373-001	FC25 - 2	Motor Electrico	1	112M - 4	9161B	0	-	02NDK	-	-		
9.3.1	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos DE (delantero) motor	1	6207-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
9.3.2	HW	P-MO8373-001	--	Rodamientos NDE (delantero) motor	1	6206-ZZ	9161B	0	-	0040K	-	-		
9.4	HW	P-MO8373-001	FC25 - 5	Amortiguadores (conjunto motor - ventilador)	6	AV 01 003	9161B	0	-	-	-	-		
9.5	HW	P-MO8373-001	--	Coil / Bateria Enfriamiento	1	FZ - BEFCO25-A-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
9.6	HW	P-MO8373-001	--	Bandeja de drenaje	1	FZ - BDDFCO25-B-2023-01-A	9161B	0	-	-	-	-		
9.7	HW	P-MO8373-001	--	Acople mecánico motor - ventilador	1	FZ - AMFCO25-B-2023-01-A	9161B	0	-	252BB	-	-		
9.8	HW	P-MO8373-001	--	Prensastopas EMC M20	4	SZ 2843.200	9161B	0	-	-	-	-		
9.9	HW	P-MO8373-001	--	Auto test	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

a. Esta EBOM aplica para los siguientes equipos FCO:

* Fancoils con P/N: 25FC-B-L: No esta contemplado el suministro de equipos de este modelo

* Fancoils con P/N: 25FC-B-R: FCO-ACO1001; FCO-ACO2003; FCO-ACO2008; FCO-ACO2009.